



# Brise vue

28/01/2020


## Section traverse haute et basse




## Cotations de l'ensemble vue de dessus




## Cotations de l'ensemble vue de dessus




Hauteur de l'ensemble vue de face




Vue d'ensemble N°1



Vue d'ensemble N°2



Vue d'ensemble N°3



## Détails de mode de fixation

